

连云港市工地扬尘管控督查通报

(2023 年第 6 期)

连云港市工地扬尘管控工作领导小组办公室 2023 年 11 月 17 日

2023 年 11 月 10 日至 11 月 17 日，对 12 项工地开展扬尘防治督查工作，从检查情况来看，4 项工地扬尘防治长效管理保持较好，3 项工地主要存在裸露土方、临时堆土、围墙围挡内侧堆放散装材料覆盖不到位，场内建筑垃圾未能及时清运或覆盖，硬化路面（泥浆、积尘、渣土）未清理、机械施工未湿法作业等扬尘问题，已责令责任单位迅速整改到位，属地、条线监管部门跟踪落实。

下一步，要求各监管部门举一反三，加大工地扬尘污染问题的管控和整治力度，优化整合监管力量，强化一线攻坚力量，开展常态化督查检查；各建设、施工、监理单位，提升主体意识，进一步加强扬尘防控，提高防控标准，开展自查整改，强化工地扬尘长效管理。

附件：工地扬尘防治红黑榜

(此页无正文)

报：市政府主要领导，分管副市长，市政府秘书长、分管副秘书长。

送：领导小组各成员单位。

工地扬尘防治红榜

一、海洋信息电子及关键零部件产业化建设项目

工程地址：海州区圣湖路 18 号

检查时间：2023 年 11 月 13 日


建设单位：连云港杰瑞电子有限公司

监理单位：上海振华工程咨询有限公司

施工单位：中国新兴建设开发有限责任公司

问题描述：该项目扬尘管控举措完善，进出车辆严格按照要求冲洗，喷淋系统按时开放，硬化路路面整洁，施工过程中严格落实湿法作业。

现场照片：



二、财校二期工程项目

工程地址：海州区花果山大酒店南侧

检查时间：2023年11月10日


建设单位：江苏财会职业学院

监理单位：连云港市建设监理有限公司

施工单位：中冶天工集团有限公司

问题描述：该项目方扬尘管控意识强，施工现场干净整洁，内部道路硬化到位无积尘，裸土全面覆盖。

现场照片：



三、万润星河国际项目

工程地址：连云区云山街道新光路南景蔬路西

检查时间：2023年11月17日


建设单位：万润房地产开发有限公司

监理单位：上海市工程建设咨询监理有限公司

施工单位：连云港市海建建筑安装工程有限公司

上榜理由：该项目方扬尘管控意识强，施工现场干净整洁，内部道路硬化到位无积尘，裸土全面覆盖。

现场照片：



四、文庭苑项目

工程地址：灌南县新东北路以东，回龙路南侧

检查时间：2023年11月13日

建设单位：灌南嘉润置业有限公司

监理单位：江苏苏立建设咨询管理有限公司

施工单位：连云港正恒建设有限公司

上榜理由：该项目方道路每日定时清扫并洒水降尘，道路硬化百分百，裸土覆盖百分百，脚手架安全网密闭。

现场照片：



工地扬尘防治黑榜

一、青少年体校发展中心工程

工程地址：连云港市体育中心内

检查时间：2023年11月10日


建设单位：江苏润科地产开发有限公司

监理单位：连云港市科力建设监理有限公司

施工单位：连云港市锐城建设工程有限公司

问题描述：场内大部分裸土未覆盖，喷淋系统未正常开放，硬化路面积尘严重，施工过程中未做到湿法作业。（已下发停工通知单，目前项目单位已按照要求整改到位）

现场照片：



二、新海初级中学科苑路校区项目

工程地址：海州区科苑路凤凰新城三期西侧

检查时间：2023年11月14日

建设单位：连云港市金海建设管理有限公司

监理单位：连云港市建设监理有限公司

施工单位：连云港市房政建设工程有限公司

问题描述：该项目硬化路面有积尘、泥浆、渣土，场内部分裸土未覆盖，喷淋系统、冲洗平台未安装，施工过程中未落实湿法作业。（已下发整改通知单，责令项目单位按要求整改）

现场照片：





三、长深高速扩宽工程

工程地址：灌云西入口段

检查时间：2023年11月14日

建设单位：江苏省交通工程建设局

监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

问题描述：该工程物料未覆盖、施工时未湿法作业。

现场照片：

