

连云港市工地扬尘管控督查通报

(2023 年第 7 期)

连云港市工地扬尘管控工作领导小组办公室 2023 年 11 月 24 日

2023 年 11 月 20 日至 11 月 24 日，对 13 项工地开展扬尘防治督查工作，从检查情况来看，5 项工地扬尘防治长效管理保持较好，2 项工地主要存在裸露土方、临时堆土、围墙围挡内侧堆放散装材料覆盖不到位，场内建筑垃圾未能及时清运或覆盖，硬化路面（泥浆、积尘、渣土）未清理、机械施工未湿法作业等扬尘问题，已责令责任单位迅速整改到位，属地、条线监管部门跟踪落实。

下一步，要求各监管部门举一反三，加大工地扬尘污染问题的管控和整治力度，优化整合监管力量，强化一线攻坚力量，开展常态化督查检查；各建设、施工、监理单位，提升主体意识，进一步加强扬尘防控，提高防控标准，开展自查整改，强化工地扬尘长效管理。

附件：工地扬尘防治红黑榜

(此页无正文)

报：市政府主要领导，分管副市长，市政府秘书长、分管副秘书长。

送：领导小组各成员单位。

工地扬尘防治红榜

一、苍梧锦苑项目工程项目

工程地址：海州区振华路 64-19 号

检查时间：2023 年 11 月 22 日

建设单位：连云港市苍梧房地产开发有限公司

监理单位：连云港市建设监理有限公司

施工单位：中国二十冶集团有限公司

上榜理由：该项目方扬尘管控意识强，施工现场干净整洁，内部道路硬化到位无积尘，抑尘措施完善，现场管理规范有序。

现场照片：



二、星海书苑小区项目

工程地址：海州区星海湖路南、杏坛路东

检查时间：2023 年 11 月 22 日

建设单位：连云港港力泰铭置业有限公司

监理单位：连云港昊达工程建设监理有限公司

施工单位：江苏至德建设有限公司

上榜理由：该项目本次检查较前几次有明显改善，扬尘管控举措完善，场内裸土均已覆盖、边坡均硬化，喷淋系统按时开放，硬化路面整洁，进出车辆均严格按照规范冲洗。

现场照片：



三、高新区海州工业园邻里中心项目

工程地址：高新技术产业开发区海州工业园青圃路南、支一路西

检查时间：2023年11月23日

建设单位：连云港香海湖城市发展有限公司

监理单位：连云港市科力建设监理有限公司

施工单位：江苏省金陵建工集团有限公司

上榜理由：该项目扬尘管控意识强，围挡封闭冲洗设施完善。

现场照片：



四、秦东门中学新建工程（校安工程）

工程地址：高新区海州工业园胸凤路南侧、支一路西侧地块

检查时间：2023 年 11 月 23 日

建设单位：连云港花果山市政公用工程有限公司

监理单位：连云港广厦工程项目管理咨询有限公司

施工单位：中国安能集团华东投资开发有限公司

上榜理由：该项目方道路每日定时清扫并洒水降尘，裸土覆盖百分百，脚手架安全网密闭。

现场照片：



五、榆园小区一标段项目

工程地址：赣榆区义塘路与金海路交叉口

检查时间：2023 年 11 月 21 日

建设单位：连云港市驰海城市开发建设有限公司

监理单位：连云港市赣榆大地建设工程监理有限公司

施工单位：中冶天工集团天津有限公司

上榜理由：该项目严格落实扬尘管控要求，施工现场干净整洁，内部道路无积尘，抑尘措施完善，现场管理落实到位。

现场照片：



工地扬尘防治黑榜

一、忠达·玉兰园西区 1#-4#楼项目

工程地址：秦东门大街北、江化路西侧

检查时间：2023 年 11 月 22 日

建设单位：连云港忠达房地产开发有限公司

监理单位：江苏航宇工程管理有限公司

施工单位：江苏筑广之星建设集团有限公司

问题描述：该项目现场喷淋未启用，大量裸土未覆盖，部分施工道路未硬化，机械施工未湿法作业，扬尘较严重。

现场照片：



二、连云港市青圃一号项目

工程地址：海州高中南侧

检查时间：2023 年 11 月 23 日

建设单位：连云港市政府工程建设管理中心

监理单位：江苏永发建设管理咨询有限公司

施工单位：连云港市房政建设工程有限公司

问题描述：该项目场地内建筑用砂石材料覆盖不到位，道路未洒水降尘，已现场要求立行立改。

现场照片：

